

CAUTION

- Do not use this product near water.
- Do not place a heavy object on the Tablet and USB cable, heat or pull it.
- Always keep the device more than 6 inches (15.3 centimeters) from the pacemaker.
- Be careful about the locations of the USB cable, etc.
- Do not leave this product or any of its accessories on the floor.
- Do not perform unauthorized disassembly of the WT-1.
- It may pose a risk of injury from fire or electric shock, and may damage the WT-1. Contact a customer service center regarding battery replacement.
- Securely insert the AC adaptor into the power socket.
- Do not plug in the AC adaptor with a wet hand.
- Use the product at the indicated power supply voltage.
- DO NOT keep plugging for long periods.

For more detailed information about cautions, please refer the "StarBoard WT-1 User's guide" in "WT-1 Setup Software".

VORSICHT

- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Tablett oder dem USB-Kabel abstellen, das Kabel nicht erhitzen und nicht am Kabel ziehen.
- Halten Sie das Gerät stets in einem Abstand von über 15,3 cm vom Herzschrittmacher entfernt.
- Verlegen Sie USB-Kabel etc sorgfältig.
- Dieses Gerät und sein Zubehör nicht auf dem Boden liegen lassen.
- Bauen Sie das WT-1 auf keinen Fall selbst auseinander.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch Feuer oder elektrischen Schlag, und das WT-1 kann beschädigt werden. Wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an den Kundendienst.
- Den Netzgerät stets fest an die Netzsteckdose anschließen.
- Fassen Sie den Netzgerät beim Einstecken nicht mit nassen Händen an.
- Dieses Gerät ausschließlich mit der angegebenen Netzspannung betreiben.
- Das Gerät darf NICHT über einen längeren Zeitraum angeschlossen sein.

Sie finden ausführliche Informationen zu den Warnhinweisen im "StarBoard WT-1 Benutzerhandbuch" auf der CD "WT-1 Setup Software".

ATTENTION

- Ne pas utiliser près de points d'eau.
- Évitez de poser des objets lourds sur la tablette et le câble USB, de les chauffer ou de tirer dessus.
- Maintenez toujours une distance de plus de 15,3 cm (6 pouces) entre l'appareil et un pacemaker.
- Choisissez avec précaution les emplacements du câble d'USB, etc.
- Ne laissez pas ce produit ni ses accessoires par terre.
- Ne procédez pas à un démontage non autorisé du WT-1.
- Ceci peut présenter un risque de blessure suite à un incendie ou une électrocution, et pourrait endommager le WT-1.
- Prenez contact avec un centre d'attention clientèle à propos du remplacement des piles.
- Veillez à bien insérer la l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
- Ne branchez pas la l'adaptateur secteur dans la prise de courant avec les mains humides.
- Se servir de cet appareil à la tension d'alimentation électrique indiquée.
- ÉVITEZ de laisser branché sur des périodes prolongées.

Pour de plus amples informations sur les mises en garde, reportez-vous au «Guide de l'utilisateur du StarBoard WT-1» dans le «WT-1 Setup Software».

ATTENZIONE

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non mettere oggetti pesanti sulla tavoletta e sul cavo USB, e non sottoporli a calore o tirarli.
- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm di distanza da un pacemaker.
- Prestare attenzione alla sistemazione del cavo USB, ecc.
- Non mettere il prodotto né i relativi accessori sul pavimento.
- Non smontare senza autorizzazione il WT-1.
- Potrebbe derivarne il rischio di incendio o scossa elettrica e il WT-1 potrebbe venire danneggiato. Per la sostituzione della batteria, contattare un centro di assistenza clienti.
- Inserire saldamente la l'adattatore C.A. nella presa.
- Non inserire la l'adattatore C.A. con le mani bagnate.
- Usare il prodotto con la tensione di alimentazione indicata.
- NON mantenere collegato per lunghi periodi.

Per informazioni più dettagliate relative alle avvertenze, consultare la "Guida per l'utente di StarBoard WT-1" in "WT-1 Setup Software".

PRECAUCIÓN


- No utilice este producto cerca del agua.
- No ponga objetos pesados sobre la pizarra y el cable USB, no caliente el cable ni tire de él.
- Mantenga alejado el dispositivo a más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos.
- Tenga cuidado con la ubicación del cable USB, etc.
- No deje este producto ni ninguno de sus accesorios en el suelo.
- Bauen Sie das WT-1 auf keinen Fall selbst auseinander.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch Feuer oder elektrischen Schlag, und das WT-1 kann beschädigt werden. Wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an den Kundendienst.
- Inserte firmemente el enchufe en la toma de alimentación.
- No introduzca el enchufe en la toma de alimentación con las manos húmedas.
- Utilice el producto con la tensión de suministro de alimentación indicada.
- NO dejar enchufado durante largos periodos de tiempo.

Para obtener información más detallada sobre las precauciones, consulte "Manual del usuario de StarBoard WT-1" en "StarBoard WT-1 Setup Software".


English

Setup Hardware

1. Insert batteries to pen.
- AAA batteries
- Do not reverse the + and - terminals of the battery.




2. Please full-charge the batteries, before the first usage.
- Charging the tablet takes approximately 2 hours.



AC adaptor Mode

Connect the tablet and the AC adaptor with the USB cable, and then plug the AC adaptor into an electrical outlet.



PC Mode

Turn on the PC. Connect the tablet to the PC with the USB cable.
When charging the tablet from a PC, unplug any other USB devices from the port before connecting the tablet. If other devices are connected, use another port or charge the tablet in AC adaptor mode.

Setup Software

For Windows User

Setup is not necessary when using StarBoard Software 8.11 or later. In this case, do not install the included setup software. Use either StarBoard Software or the setup software.


- (1) Insert 'WT-1 Setup Software for Windows' CD to your PC.
- (2) Click 'Macro Key Manager'. Installation will start automatically.
- (3) After the installation, select 'Yes, I want to restart my computer now' and then click 'Finish'.

For Mac User

- (1) Insert 'WT-1 Setup Software for Mac' CD to your PC.
- (2) Double-click 'Pen Pad Tablet Driver' to install Pen Pad Driver.

How to connect WT-1

If you would like to use WT-1 in the case which needs to connect in wireless, please connect WT-1 and PC as follows. Perform pairing the first time you use the WT-1 or in case of communication problems with the 2.4G RF adaptor. Press the connection buttons on the back of the tablet and on the 2.4G RF adaptor.




- (1) Turn the Tablet on.
- (2) Connect the 2.4G RF adaptor to the PC.
- (3) Press the connecting buttons on the back of the tablet and on the 2.4G RF adaptor at the same time. (While the LED indicator is flashing, press the connecting button on the back of the tablet.)
- (4) When pairing is successful, a number is displayed on the LCD indicator.

For more detailed information, please refer the 'StarBoard WT-1 User's guide' in 'WT-1 Setup Software' CD.


Deutsch

Einrichtung der Hardware

1. Setzen Sie die Batterien für Stift ein.
- AAA-Batterien
- Die Pole + und - müssen in der richtigen Reihenfolge angeschlossen werden.




2. Vor der ersten Verwendung müssen die Batterien vollständig geladen werden.
- Der Ladevorgang für das Tablett dauert ca. 2 Stunden.



Netzgerät-Modus

Verbinden Sie Tablett und Netzgerät mit dem USB-Kabel. Schließen Sie das Netzgerät anschließend an eine Netzsteckdose an.



PC-Modus

Schalten Sie den PC ein. Verbinden Sie Tablett und PC mit dem USB-Kabel.
Wenn Sie das Tablett über einen PC laden, ziehen Sie vor dem Anschließen des Tablettes alle anderen USB-Geräte vom PC ab. Wenn andere Geräte angeschlossen sind, verwenden Sie einen anderen Anschluss oder laden Sie das Tablett mit dem Netzgerät auf.

Einrichtung der Software

Für Windows-Benutzer

Das Setup ist nicht erforderlich, wenn Sie StarBoard Software 8.11 oder eine spätere Version verwenden. Installieren Sie in diesem Fall nicht die mitgelieferte Setup-Software. Verwenden Sie entweder StarBoard Software oder die Setup-Software.


- (1) Legen Sie die CD "WT-1 Setup Software for Windows" in Ihren PC ein.
- (2) Klicken Sie auf "Macro Key Manager". Die Installation startet automatisch.
- (3) Wählen Sie nach der Installation "Ja, Computer jetzt neu starten.", und klicken Sie dann auf "Fertig stellen".

Für Mac-Benutzer

- (1) Legen Sie die CD "WT-1 Setup Software for Mac" in Ihren PC ein.
- (2) Doppelklicken Sie auf "Pen Pad Tablet Driver", um den Pen Pad-Treiber zu installieren.

Herstellen einer Verbindung zum WT-1

Wenn Sie das WT-1 mit einer drahtlosen Verbindung verwenden möchten, schließen Sie das WT-1 und den PC wie folgt an. Führen Sie den Pairing-Prozess aus, wenn Sie das WT-1 zum ersten Mal verwenden oder wenn Kommunikationsprobleme mit dem 2.4G RF-Adapter auftreten. Drücken Sie die Verbindungstasten auf der Rückseite des Tablettes und am 2.4G RF-Adapter.




- (1) Schalten Sie das Tablett ein.
- (2) Schließen Sie den 2.4G RF-Adapter an den PC an.
- (3) Drücken Sie gleichzeitig die Verbindungstasten auf der Rückseite des Tablettes und am 2.4G RF-Adapter. (Während die LED-Anzeige blinkt, drücken Sie die Verbindungstaste auf der Rückseite des Tablettes.)
- (4) Nach erfolgreichem Pairing wird auf der LCD-Anzeige eine Nummer angezeigt.

Sie finden ausführliche Informationen im "StarBoard WT-1 Benutzerhandbuch" auf der CD "WT-1 Setup Software".


Français

Installer le matériel

1. Insérez les piles dans le stylet.
- Pile AAA
Évitez d'inverser les bornes + et - de la batterie.




2. Chargez complètement les piles avant la première utilisation.
- La recharge de la tablette prend environ 2 heures.



Mode adaptateur secteur

Raccordez la tablette et l'adaptateur secteur au moyen du câble USB, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.



Mode ordinateur

Mettez l'ordinateur sous tension. Raccordez la tablette à l'ordinateur au moyen du câble USB.

Lorsque vous rechargez la tablette depuis un ordinateur, débranchez tout autre périphérique USB du port avant de brancher la tablette. Si d'autres périphériques sont branchés, utilisez un autre port ou rechargez la tablette en mode adaptateur secteur.

Installer le logiciel

Pour les utilisateurs Windows

La configuration est inutile lorsque vous utilisez le StarBoard Software 8.11 ou ultérieur.

Dans ce cas, n'installez pas le logiciel de configuration fourni.

Utilisez soit le StarBoard Software, soit le logiciel de configuration.

- (1) Insérez le CD « WT-1 Setup Software for Windows » dans l'ordinateur.
- (2) Cliquez sur « Macro Key Manager ». L'installation est automatiquement lancée.
- (3) Après l'installation, sélectionnez « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant. », puis cliquez sur « Terminer ».


Pour les utilisateurs Mac

(1) Insérez le CD « WT-1 Setup Software for Mac » dans l'ordinateur.

(2) Double-clic sur « Pen Pad Tablet Driver » pour installer le Pen Pad Driver.

Comment connecter la WT-1

Dans le cas d'une utilisation de la WT-1 via une connexion sans fil, procédez comme suit pour la connecter à l'ordinateur. Procédez au pairing la première fois que vous utilisez le WT-1 ou en cas de problèmes de communication avec l'adaptateur RF 2.4G. Appuyez sur les touches de connexion au dos de la tablette et sur l'adaptateur RF 2.4G.




- (1) Allumez la tablette.
- (2) Branchez l'adaptateur RF 2.4G sur l'ordinateur au besoin.
- (3) Appuyez sur les touches de connexion au dos de la tablette et sur l'adaptateur RF 2.4G simultanément. (Pendant que le voyant DEL clignote, appuyez sur la touche de connexion au dos de la tablette.)
- (4) Lorsque le pairing réussit, un numéro s'affiche sur l'indicateur LCD.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au « Guide de l'utilisateur du StarBoard WT-1 » dans le CD « WT-1 Setup Software ».

Italiano


Installazione hardware

1. Inserire le batterie nella penna.
- Batteria AAA
Non invertire la polarità + e - dei contatti della batteria.




2. Caricare completamente le batterie prima di utilizzarle per la prima volta.

La carica del tablet richiede circa 2 ore.



Modalità adattatore C.A.

Collegare il tablet e l'adattatore C.A. con il cavo USB, quindi inserire l'adattatore C.A. in una presa di rete.



Modalità PC

Accendere il PC. Collegare il tablet al PC con il cavo USB.

Quando si carica il tablet da un PC, prima di collegare il tablet, scollegare eventuali altre periferiche USB dalla porta. Se sono collegate altre periferiche, usare una porta diversa o caricare il tablet tramite l'adattatore C.A.

Configurare il software

Per gli utenti Windows

"L'impostazione non è necessaria quando si usa StarBoard Software 8.11 o successivo.

In tal caso, non installare il software di impostazione in dotazione.

Usare il StarBoard Software o il software di impostazione."

- (1) Inserire il CD 'WT-1 Setup Software for Windows' nel PC.
- (2) Fare clic su 'Macro Key Manager'. L'installazione di Macro Key Manager si avvia automaticamente.
- (3) Dopo l'installazione, selezionare 'Riavvia il computer adesso.', quindi fare clic su 'Fine'.

Per gli utenti Mac


(1) Inserire il CD 'WT-1 Setup Software for Mac' nel PC.

(2) Fare Doppio clic su 'Pen Pad Tablet Driver' per installare il Pen Pad Driver.

Come collegare e scollegare WT-1

Se si desidera utilizzare la tavoletta WT-1 in situazioni in cui è necessario un collegamento

senza fili, collegare la WT-1 e il PC nel modo seguente. Effettuare il pairing la prima volta che si usa il WT-1 o se si verificano problemi di comunicazione con l'adattatore 2.4G RF. Premere i pulsanti di collegamento sul lato posteriore del tablet e sull'adattatore 2.4G RF.




- (1) Accendere la tavoletta.
- (2) Collegare l'adattatore 2.4G RF al PC, se necessario.
- (3) Premere contemporaneamente i pulsanti di collegamento sul lato posteriore del tablet e sull'adattatore 2.4G RF (premere il pulsante di collegamento sul lato posteriore del tablet mentre l'indicatore LED lampeggia).
- (4) Quando il pairing è stato effettuato correttamente, sull'indicatore LCD viene visualizzato un numero.

Per informazioni più dettagliate, consultare la "Guida per l'utente di StarBoard WT-1" nel CD "WT-1 Setup Software".

Español


Instalación del hardware

1. Inserte las pilas en el lápiz.
- Pilas AAA
No invierta los terminales + y - de la pila y use únicamente el tipo de pila especificado.




2. Las pilas deben estar totalmente cargadas antes de usarlas por primera vez.

La carga de la pizarra tarda aproximadamente 2 horas.



Modo adaptador de CA

Conecte la pizarra y el adaptador de CA con el cable USB, y luego enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente.



Modo PC

Encienda el PC. Conecte la pizarra al PC mediante el cable USB.

Si se está cargando la pizarra desde un PC, desenchufe cualquier otro dispositivo USB que esté enchufado al puerto antes de conectar la pizarra.

Si hay otros dispositivos conectados, use otro puerto o cargue la pizarra en el modo de adaptador de CA.

Instalación del software

Para usuarios de Windows

La instalación no es necesaria si se está usando StarBoard Software 8.11 o una versión posterior.

En este caso, no instale el software de instalación incluido.

Use o bien StarBoard Software o bien el software de instalación.

- (1) Inserte el CD 'WT-1 Setup Software for Windows' en su PC.
- (2) Haga clic en 'Macro Key Manager'. La instalación de Macro Key Manager se iniciará automáticamente.
- (3) Después de la instalación, seleccione 'Sí, deseo reiniciar el equipo ahora.' y haga clic en 'Finalizar'.

Para usuarios de Mac


(1) Inserte el CD 'WT-1 Setup Software for Mac' en su PC.

(2) Haga clic en 'Pen Pad Tablet Driver' para instalar el controlador de Pen Pad.

Cómo conectar la WT-1

Si desea usar la WT-1 con una conexión inalámbrica, deberá conectar la WT-1 y el PC del siguiente modo.

Ejecute el emparejamiento la primera vez que utilice la pizarra WT-1 o en caso de que surjan problemas de comunicación con el adaptador RF de 2,4 G. Presione los botones de conexión en la parte trasera de la pizarra y en el adaptador RF de 2,4 G.



- (1) Encienda la pizarra.
- (2) Conecte el adaptador RF de 2,4 G al PC si es necesario.
- (3) Presione los botones de conexión en la parte trasera de la pizarra y en el adaptador RF de 2,4 G al mismo tiempo. (Mientras el indicador LED está parpadeando, presione el botón de conexión en la parte posterior de la pizarra.)
- (4) Cuando se logra el emparejamiento, aparece un número en el indicador LCD.

Para obtener más información, consulte "Manual del usuario de StarBoard WT-1" en el CD "WT-1 Setup Software".